




WIE STEIGERN DIE TIEFE DER GRAVIERUNG


Schalten Sie die Maschine ein und warten Sie auf den folgenden Bildschirm:




Drücken Sie die folgende Taste  und der folgende Bildschirm wird erscheinen:




Drücken Sie  und der folgende Bildschirm wird erscheinen:





Geben Sie das Passwort **987654321** ein – obwohl die Sternchen nur fünf sind, führen Sie weiter.


Drücken Sie  rechts unten und der folgende Bildschirm wird erscheinen:



Drücken Sie die Taste  und der folgende Bildschirm wird erscheinen:



Drücken Sie die Taste  und der folgende Bildschirm wird erscheinen:




Der Parameter der Gravierungstiefe ist:


CORREZIONE GENERALE Z

• **Um eine TIEFERE Gravierung zu erzielen:**



ERHÖHEN Sie den Wert "CORREZIONE GENERALE Z" beim Drücken derselben Taste und beim Eingeben


einer größeren Nummer, als diejenige, die erscheint und danach drücken Sie 

Z.B. → sollten Sie den Wert -0.70 sehen, können Sie diesen Wert auswählen und wenn die Nummer grün wird, können Sie durch die kleinere Tastatur -0,50 eingeben

Drücken Sie  zur Speicherung und kehren Sie zur Startseite zurück, um die neue Einstellung zu testen.

Um das System zu schließen:

Drücken Sie  und dann  und der folgende Bildschirm wird erscheinen:




Drücken Sie den Posten "**BETRIEBSBEFEHL**" und die Nummer **0** in der rechten Spalte wird grün markiert:

COMANDO DI SERVIZIO : 0

Nur wenn die **0** neben dem Posten "**Betriebsbefehl**" ist grün markiert,

geben Sie die Nummer **9060** bei der Zahlentastatur rechts ein.

Drücken Sie  zur Bestätigung. Schalten Sie die Maschine aus, warten Sie zehn Sekunden und schalten Sie die Maschine wieder ein.

Das Verfahren ist fertig!